


Inclinomètres

Pour les applications statiques Mesure sur 1 et 2 axes	IN61	Analogique
---	-------------	-------------------



Les inclinomètres de la série IN61 permettent de déterminer des inclinaisons à 2 axes dans une plage de mesure de $\pm 85^\circ$ ou des inclinaisons à 1 axe jusqu'à 360° via une cellule d'accélérométrie. Pour les exigences individuelles, il est possible d'adapter différents paramètres (p.ex. via le logiciel PACTware) de manière spécifique au client. Grâce à leur grande robustesse, les inclinomètres sont également parfaitement adaptés à une utilisation en extérieur.




Caractéristiques et avantages

- **Capteur analogique avec communication IO-Link intégrée**
 - Interfaces configurables
 - Paramétrage via IO-Link
 - Possibilité de signaux redondants / opposés (1 axe)
- **Réglages "Easy-Teach" via l'adaptateur Teach**
 - Réinitialisation des réglages d'usine
 - Centre de la mesure et points de départ et d'arrivée pour la mesure sur 1 axe
- **Possibilités de réglage individuel via le master IO-Link**
En plus des fonctions „Easy-Teach“ :
 - Activation/désactivation de la fonction niveau à bulle
 - Réglages de la plage de mesure
 - Type de signaux de sortie
 - Réglages du filtre
- **Mise en service et diagnostic faciles**
Affichage LED pour l'état de fonctionnement et la communication FDT/IODD ainsi que pour le réglage de la position du point central (fonction de niveau à bulle).
- **Mesure précise même dans des conditions environnementales difficiles**
 - Plage de température -40°C ... $+85^\circ\text{C}$ et indice de protection IP68 / IP69k
 - Protection également contre l'influence du brouillard salin et les changements rapides de température

Réf. de commande 1 axe	8.IN61.17X1.112 Type
<p>a Plage de mesure 7 = 0° ... 360° ($\pm 180^\circ$)</p> <p>b Interface analogique (comme réglage d'usine) 1 = 4 ... 20 mA 5 = 0 ... 10 V</p>	

Réf. de commande 2 axes	8.IN61.2XX1.112 Type
<p>a Plage de mesure 1 = $\pm 10^\circ$ 2 = $\pm 15^\circ$ A = $\pm 20^\circ$ 3 = $\pm 30^\circ$ 4 = $\pm 45^\circ$ 5 = $\pm 60^\circ$ 6 = $\pm 85^\circ$</p> <p>b Interface analogique (comme réglage d'usine) 1 = 4 ... 20 mA 5 = 0 ... 10 V</p>	

Inclinomètres

Pour les applications statiques Mesure sur 1 et 2 axes		IN61	Analogique
Accessoires			Réf. de commande
Adaptateur d'apprentissage 	Pour commander les entrées de commande des fonctions suivantes - Réinitialisation aux réglages d'usine - Centre de la mesure - Point de départ et point final pour la mesure sur 1 axe		05.TX40.1
IO-Link Master USB 	Pour le paramétrage des réglages de l'appareil via la communication FDT/IODDUne interface USB pour une connexion simple à un PC ainsi que pour l'alimentation électrique. Pour IN61, utilisable uniquement en combinaison avec un câble adaptateur 05.00.60H1.H4H2.01M5.S004.		8.IO.1K1341.ZZ1UU1
Câble adaptateur 	Pour le raccordement du capteur à l'IO-Link Master USB.		05.00.60H1.H4H2.01M5.S004
Plaque d'adaptation 	Pour utiliser les trous de fixation existants lors du remplacement par un inclinomètre IS40		8.0010.4066.0000
Borne de blindage CEM 	Pour une installation du câble codeur conforme aux exigences CEM - montage sur profilé chapeau - acier à ressort, galvanisé - diamètre de blindage 3,0 ... 12,0 mm		8.0000.4G06.0312
Câbles et connecteurs			Réf. de commande
Câbles préconfectionnés	connecteur femelle M12 avec écrou de racc., 5 broches, codage A, droit extrémité libre 2 m [6.56'] câble PVC		05.00.6021.E211.002M
Connecteurs	connecteur femelle M12 avec écrou de racc., 5 br., codage A, droit (métal) connecteur femelle M12 avec écrou de racc., 5 br., codage A, droit (Acier inoxydable V4A)		8.0000.5116.0000 8.0000.5116.0000.V4A

Vous trouverez d'autres accessoires Kübler sur le site : kuebler.com/accessoires

Vous trouverez d'autres câbles et connecteurs Kübler à l'adresse suivante : kuebler.com/connectique


Inclinomètres

Pour les applications statiques Mesure sur 1 et 2 axes	IN61	Analogique
---	-------------	-------------------

Caractéristiques techniques

Données générales mesure sur 1 axe	
Plage de mesure	0 ... 360°
Résolution	16 bit
Répétabilité	≤ 0,05 % v. E.
Dérive en température	≤ ±0,006 %/K
Erreur de linéarité	≤ ±0,2%
Précision (à 25°C)	≤ ±0,7°

Données générales mesure sur 2 axes	
Plage de mesure (max.)	-85 ... +85°
Résolution	16 bit
Répétabilité	≤ 0,1 % v. E.
Dérive en température	≤ ±0,012 %/K
Erreur de linéarité	≤ ±0,3%
Précision (à 25°C)	≤ ±0,12° dépend de la plage de mesure



Données pour les plages de mesure prédéfinies (voir la réf. de commande)				
Plage de mesure	Répétabilité	Dérive en température	Erreur de linéarité	Précision
±10°	≤ 0,90 % v. E.	≤ ±0,1 %/K	≤ ±0,6 %	≤ ±0,12°
±15°	≤ 0,65 % v. E.	≤ ±0,07 %/K	≤ ±0,6 %	≤ ±0,15°
±20°	≤ 0,50 % v. E.	≤ ±0,05 %/K	≤ ±0,6 %	≤ ±0,20°
±30°	≤ 0,35 % v. E.	≤ ±0,035 %/K	≤ ±0,5 %	≤ ±0,30°
±45°	≤ 0,20 % v. E.	≤ ±0,025 %/K	≤ ±0,5 %	≤ ±0,45°
±60°	≤ 0,15 % v. E.	≤ ±0,02 %/K	≤ ±0,35 %	≤ ±0,42°
±85°	≤ 0,10 % v. E.	≤ ±0,012 %/K	≤ ±0,3 %	≤ ±0,51°

Caractéristiques mécaniques	
Raccordement électrique	connecteur M12, 5 broches
Poids	89 g [3.14 oz]
Protection selon EN 60529	IP68 / IP69k
Plage de température de travail	-40 °C ... +85 °C [-40 °F ... +185 °F]
Matières	boîtier plastique, Polyetherimid
Résist. aux oscillations (EN 60068-2-6)	20 g; 5 h/axe; 3 axes
Résistance aux chocs (EN 60068-2-27)	150 g; 4 ms 1/2 sinus
MTTF	297 années
Dimensions	71.6 x 62.6 x 20 mm [2.82 x 2.46 x 0.79"]

Caractéristiques électriques	
Tension d'alimentation	15 ... 30 V DC
Taux d'ondulation	≤ 10 % Uss
Tension d'essai d'isolement	≤ 0.5 kV
Protection contre les courts-circuits	oui
Protection contre les ruptures de câble/ inversions de po- larité	oui
Consommation	max. 80 mA

Informations sur l'interface analogique	
Sortie de courant/tension	réglage d'usine 4 ... 20 mA ou 0 ... 10 V réglable 0 ... 20 mA 0,1 ... 4,9 V / 0,5 ... 4,5 V / 0 ... 5 V
Résistance de charge de la sortie de tension	≥ 4.7 kΩ
Résistance de charge sortie de courant	≤ 0.4 kΩ

Homologations	
Conformité UL selon	Fichier n° E539414
Conformité CE selon	Directive CEM 2014/30/EU Directive RoHS 2011/65/EU

Inclinomètres

Pour les applications statiques Mesure sur 1 et 2 axes	IN61	Analogique
---	-------------	-------------------


Raccordement

Interface	M12 connecteur, mâle, 5 broches, codage A						
Analogique	Signal 1-achsig:	+V	Out _{ccw}	0 V	Out _{cw}	Teach/IOL	
	Signal 2-achsig:	+V	Out y	0 V	Out x	Teach/IOL	
	Broche:	1	2	3	4	5	

- +V : Tension d'alimentation +V DC
- 0 V : Masse GND (0 V)
- Out x / Out y : Sorties courant/tension pour une mesure sur 2 axes
- Out_{ccw} / Out_{cw} : Sortie de courant/tension redondante pour une mesure sur 1 axe
- Teach/IOL : Entrée d'apprentissage/ IO-Link Master entrée USB

Dimensions

Dimensions en mm [pouces]



Inclinomètres

Pour les applications statiques
Mesure sur 1 et 2 axes

IN61


Analogique

Détails techniques


Position angulaire exacte grâce à la mesure de l'accélération

Mesure de l'accélération

Dans la cellule de mesure d'accélération, la position angulaire absolue par rapport à l'accélération de la pesanteur \vec{g} est déterminée de manière capacitive..



Le déplacement ② d'une masse d'essai ① modifie la distance et donc la capacité F entre les électrodes fixes ③ et électrodes mobiles ④ dans la cellule de mesure. Cette capacité mesurée est en relation directe avec l'inclinaison du capteur.



Optimisation de la mesure grâce aux fonctions de filtrage


L'inertie de la masse d'essai, notamment en cas de rotation rapide ou de changement rapide de rotation ainsi que de vibrations, peut entraîner des imprécisions dans les données de mesure b saisies par rapport au mouvement réel a . Pour compenser ces effets indésirables, différents filtres $c + d$ peuvent être paramétrés dans le inclinomètre.

Restrictions dues aux filtres

Cependant, cela entraîne un délai ($\Delta t_c + \Delta t_d$) pour la sortie du résultat de la mesure (plus la mesure souhaitée est précise, plus le délai est important).

Optimisation supplémentaire grâce aux inclinomètres dynamiques

Pour de nombreuses applications statiques (comme les panneaux solaires, les mâts de grue...), ce délai n'est pas important. Mais pour les applications dynamiques (comme les véhicules en mouvement), cela peut poser des problèmes, car la réaction au mouvement peut également être retardée. Il est alors recommandé d'utiliser un inclinomètre dynamique IN71 avec fusion intelligente des capteurs de Kübler afin d'optimiser encore davantage le résultat de mesure.



..... mouvement réel
 ——— données saisies de la mesure d'accélération
 ——— résultats de mesure filtrés

Pour les applications statiques
Mesure sur 1 et 2 axes

IN61

Analogique

Détails techniques

Possibilités de réglage rapide grâce à la fonction Easy-Teach avec adaptateur d'apprentissage


Raccordement

L'adaptateur d'apprentissage **2** est raccordé entre le capteur **1** et le câble de raccordement à l'application **4**.


Paramétrage

L'actionnement de l'interrupteur à bascule **3** permet d'effectuer rapidement et facilement les réglages suivants :

- Point de début/fin de la plage de mesure (pour la mesure sur 1 axe)
- Centre de la plage de mesure
- Réinitialisation du réglage d'usine



Possibilités de réglage individuel via FDT/IODD avec IO-Link Master USB



Raccordement

L'inclinomètre **1** est ou sera séparé de l'application **3**. L'IO-Link Master USB **2** est raccordé au inclinomètre à l'aide du câble adaptateur **4** et relié au PC via l'interface USB **5**.

Un logiciel adéquat **6** (par ex. PACTware) permet de régler les paramètres suivants :

Possibilités de réglage

Fonction niveau à bulle	Peut être activé comme aide au montage
Easy Teach	le paramétrage via Easy Teach peut être désactivé
Sens de rotation	Réglage du sens de rotation des axes. Sortie des valeurs analogiques croissantes dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse.
Sortie analogique	Sorties analogiques possibles indépendamment du réglage d'usine: Sorties de courant: 0 ... 20 mA 4 ... 20 mA Sorties de tension: 0,1 ... 4,9 V 0,5 ... 4,5 V 0 ... 5 V 0 ... 10 V
Point de départ / Point d'arrivée	Le point de départ/fin de la courbe caractéristique de sortie peut être défini par saisie d'un angle ou de l'angle d'inclinaison actuel. Pour les appareils à 2 axes, cette fonction permet de définir une autre plage de mesure.
Filtre	Équilibré (réglage d'usine) Lent

Inclinomètres

Pour les applications statiques
Mesure sur 1 et 2 axes

IN61

Analogique

Détails techniques

Mise en service facile

Etat de fonctionnement - LED verte

Lumière permanente	Appareil prêt à l'emploi
Lumière clignotante	Communication FDT/IODD



Fonction niveau à bulle - LED(s) jaune(s)

Lumière permanente	Position centrale atteinte
Clignotement à une fréquence croissante	Approche de la position centrale
Clignotement à une fréquence décroissante	Distance de la position centrale

1 axe = 2 LEDs



2 axes = 3 LEDs

